







ПРЕДОТВРАТИТЬ ПАДЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ

ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЭТОГО


ИЕРАРХИЯ

⚠ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ПРЕДМЕТЫ КОТОРЫЕ МОГУТ УПАСТЬ ИЛИ БЫТЬ УРОНЕНЫ


01. ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ И УСТРАНИТЬ (ГДЕ ВОЗМОЖНО)





02. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ КОНТРОЛЯ (ИНЖЕНЕРНЫЕ)






МЕНЕЕ 8 кг



БОЛЕЕ 8 кг



03. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ КОНТРОЛЯ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ)



04. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)



- ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДХОДЯЩИМ И НАДЕЖНЫМ. ЕСЛИ НЕТ – ТО ОСТАНОВИТЕСЬ.
- ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ – см. ICOP:
 - 1.4.2.6 и 2.11.8, ЗАПРЕТНЫЕ / ОПАСНЫЕ ЗОНЫ
 - 2.2.3, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТ
 - 2.2.4 и ПРИЛОЖЕНИЕ А, ОЦЕНКА РИСКА
- 2.2.5 и ПРИЛОЖЕНИЕ В, МЕТОДИКА БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ППР)
- ПРИЛОЖЕНИЕ М, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА И ДРУГОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

